

Protokoll nr  
308737-DA20

SMP Nr  
125082-9

www.smp.nu

1008546 GOT 32 2018-06-25 1011852

Besiktningdatum 2018-10-24	
Nästa ordinarie besiktning 2019-09	

Ägare  
Benny Andersson Schakt AB

Ålgårdsvägen 3

515 70 RYDBOHOLM

033-105908, 070-3293932

### Objekt

Objektslag <b>Dumper</b>	Er beteckning <b>209</b>	Objekt märkt handelsbeteckning A25C
Modell <b>Volvo 5350</b>	Plats	
Tillv. nr <b>5350V9971</b>	Bes.ing. <b>Henrik Götsten</b>	
Tillv. år <b>1996</b>	Skylt nr. <b>XLN028</b>	
	Telefonnummer <b>010-5166486</b>	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
	<b>ANVISNINGSSKYLTAR</b>		<b>EL ÖVRIGT</b>
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning.	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning.	8.5	Starkströmsinstallation
	<b>SKYLT SLÄCKARE</b>	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd		<b>BRANDSLÄCKARE</b>
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem
	<b>SKYLT ÖVRIGT</b>	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskylt		<b>VARMEANORDNING</b>
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
	<b>SKYDD PLUSKABEL</b>	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
	<b>POLSKYDD</b>		<b>MASKIN/MILJÖ</b>
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
	<b>LEDNINGAR/KABLAGE</b>	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning		<b>REKOMMENDATIONER</b>
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
	<b>BATTERIFRÅNSKILJ.</b>	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

### Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
<b>Befintlig</b>	1	SS-EN3 43A 233BC	6
<b>Erfordras</b>	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar  
2 = Anmärkning

**Generellt gäller att:**

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!