



PART OF RI.SE

SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
besiktning@smp.ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

Protokoll nr
286844-A61F

SMP Nr
93296-11

www.smp.nu

1008546 OLA 32 2017-06-26 1026052

Besiktningdatum 2018-01-16	
Nästa ordinarie besiktning 2018-11	

Ägare
Borgstena Dumpertransport AB
Gärdstorp 10
513 97 BORGSTENA
033-263316, 070-3224048, 070-6263345
Tomas Henningsson 070-6263345

Objekt

Objektslag Dumper	Er beteckning 40
Modell Volvo A25D	Plats
Tillv. nr A25DV15881	Effekt (kW) 223
Tillv. år 2006	Bes.ing. Anders Olsson
Skylt nr. XSJ477	Mätarställning (h) 14 642
	Telefonnummer 010-516 64 57

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselanvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulversläckare	9.2	Fast släckningssystem
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskytt	✓	VÄRMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulleddningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
✓	LEDNINGAR/KABLAGE	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
✓	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Blankett -2017.2.8 (348)Fa 2017-06-08

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida